






13	60	Tuerca M8	-	8
12	6	Grower M8	-	8
11	0	Arandela M8	-	8
10		Tornillo M8L35	35	8
9	60	Tuerca M12	-	4
8	6	Grower M12	-	4
7	0	Arandela M12	-	8
6		Tornillo M12L35	35	4
5		Kit presor Central	60	4
4		Kit presor lateral	60	8
3	E E	Guía módulos	2400	4
2		Viga de acero	3600	1
1	Ì	Pilar	3000	1
		Número módulos por fila		2
Elemento	Detalle	Descripción	Longitud mm.	unidades










FIJACIÓN LATERAL

- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) bajar hasta hacer clic
- 3) roscar el tornillo.













Marcado **(€**

